

Departamento Aeroportuario

Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte

Santo Domingo, D. N.

TEL. (829)893-5073

FAX: FAX: (809)334-1759

RNC: 401052172

Página: 1 de 1

Fecha: 05/03/2018

No. 04304

Orden de Compra

PROVEEDOR : **SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL**

Dirección **C/PRIVADA No.20, EL MILLON**

Ciudad **SANTO DOMINGO**

Teléfono: **(809) 532-0351** FAX.: (809) 412-4646

Atención :

Solicitado Por: **17-. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Moneda **Pesos**

FECHA: **21/02/2018**

TERMINOS: **CONTADO**

SOLICITADO POR: **EJAVIER**

RNC: **130898073**

RPE

LUGAR ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	P. Unitario	Desc.	Itbis	Precio Total
1111-11137	COOLANT	1	550.00	0.00	99.00	649.00
1111-11194	BOMBA AGUA ORIGINAL	1	7,850.00	0.00	1,413.00	9,263.00
1111-11195	TOMA DE AGUA	1	4,295.00	0.00	773.10	5,068.10
1111-11196	LABOR MECANICA (CAMBIO DE BOMBA Y TOMA DE AGUA)	1	6,500.00	0.00	1,170.00	7,670.00

Observaciones:

PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2006 PLACA (EG1071) EL CUAL ESTA ASIGNADA A LA DIRECCION JURIDICA DE ESTA INSTITUCION AEROPORTUARIA, SEGUN REQUISICION D/F 12/02/18 ANEXO.

Nota:

Sub-Total	19,195.00
Monto Desc.	0.00
Monto Itbis	3,455.10
TOTAL EN RD\$	22,650.10

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR EJECUTIVO